

Stav dlouhodobé zálohy na opravy za rok 2009 a její čerpání

				Počáteční hodnota	1 792 109,89 Kč	
PBB	19-00237	475 10	31.01.2009	Předpisy 860 N DZ -	92 450,00 Kč	
PBB	19-00237	475 10	31.01.2009	Předpisy 860 N DZ -	38 559,00 Kč	
FD2	02-00003	511 10	07.01.2009	anténní instal. - Jan Vrána - ANTÉNY		43 643,00 Kč
FD2	02-00113	511 10	21.01.2009	opr.výtahu - SCHINDLER CZ, a.s.		944,00 Kč
FD2	02-00114	511 10	19.01.2009	opr.výtahu - SCHINDLER CZ, a.s.		944,00 Kč
PBB	19-00493	475 10	28.02.2009	Předpisy 860 N DZ -	37 832,00 Kč	
PBB	19-00493	475 10	28.02.2009	Předpisy 860 N DZ -	93 177,00 Kč	
FD2	02-00483	511 10	17.02.2009	topenář.práce - Jindřich Pavel		9 794,70 Kč
FD2	02-00507	511 10	23.02.2009	opr.výtahu - SCHINDLER CZ, a.s.		4 605,00 Kč
FD2	02-00531	511 10	18.02.2009	el.práce - Jiří Fencel		11 118,00 Kč
FD2	02-00628	511 10	28.02.2009	zajištění sklep.oken - Rudolf Plesar		8 740,00 Kč
FD2	02-00685	511 10	15.02.2009	servis výtahů 01- 03 774 - SCHINDLER CZ, a.s.		1 272,80 Kč
FD2	02-00685	511 10	15.02.2009	servis výtahů 01- 03 773 - SCHINDLER CZ, a.s.		1 272,80 Kč
FD2	02-00685	511 10	15.02.2009	servis výtahů 01- 03 772 - SCHINDLER CZ, a.s.		1 272,80 Kč
PBB	19-00748	475 10	31.03.2009	Předpisy 860 N DZ -	93 177,00 Kč	
PBB	19-00748	475 10	31.03.2009	Předpisy 860 N DZ -	37 832,00 Kč	
FD2	02-00995	511 10	13.03.2009	opr.výtahu - SCHINDLER CZ, a.s.		2 173,00 Kč
FD2	02-00996	511 10	13.03.2009	opr.výtahu - SCHINDLER CZ, a.s.		1 839,00 Kč
FD2	02-00997	511 10	13.03.2009	opr.výtahu - SCHINDLER CZ, a.s.		2 065,00 Kč
PBB	19-01004	475 10	30.04.2009	Předpisy 860 N DZ -	37 832,00 Kč	
PBB	19-01004	475 10	30.04.2009	Předpisy 860 N DZ -	93 177,00 Kč	
FD2	02-01338	511 10	14.04.2009	montáž sv - I.RTN s.r.o.		38 981,70 Kč
PBB	19-01252	475 10	31.05.2009	Předpisy 860 N DZ -	37 832,00 Kč	
PBB	19-01252	475 10	31.05.2009	Předpisy 860 N DZ -	93 177,00 Kč	
FD2	02-01529	511 10	31.05.2009	montáž sv - I.RTN s.r.o.		428,40 Kč
FD2	02-01775	511 10	15.05.2009	servis výtahů 04-06 772 - SCHINDLER CZ, a.s.		1 272,80 Kč
FD2	02-01775	511 10	15.05.2009	servis výtahů 04-06 773 - SCHINDLER CZ, a.s.		1 272,80 Kč
FD2	02-01775	511 10	15.05.2009	servis výtahů 04-06 774 - SCHINDLER CZ, a.s.		1 272,80 Kč
PBB	19-01498	475 10	30.06.2009	Předpisy 860 N DZ -	35 923,00 Kč	
PBB	19-01498	475 10	30.06.2009	Předpisy 860 N DZ -	95 086,00 Kč	
FD2	02-01965	511 10	30.06.2009	opr.výtahu - SCHINDLER CZ, a.s.		944,00 Kč
FD2	02-02032	511 10	01.06.2009	různé práce - Jindřich Pavel		9 014,30 Kč
FD2	02-02065	511 10	08.06.2009	úprava osvětlení - Zdeněk Březina		62 877,00 Kč
FD2	02-02128	511 10	15.06.2009	požár.servis - KANFAS		2 960,70 Kč
PBB	19-01744	475 10	31.07.2009	Předpisy 860 N DZ -	95 086,00 Kč	
PBB	19-01744	475 10	31.07.2009	Předpisy 860 N DZ -	35 923,00 Kč	
FD2	02-02502	511 10	31.07.2009	instal.práce - Jindřich Pavel		8 312,30 Kč
PBB	19-01990	475 10	31.08.2009	Předpisy 860 N DZ -	35 923,00 Kč	
PBB	19-01990	475 10	31.08.2009	Předpisy 860 N DZ -	95 086,00 Kč	
FD2	02-02808	511 10	07.08.2009	opr.vzt - Tomislav Křemen		4 905,00 Kč
FD2	02-02877	511 10	15.08.2009	servis výtahů 07-09 772 - SCHINDLER CZ, a.s.		1 272,80 Kč
FD2	02-02877	511 10	15.08.2009	servis výtahů 07-09 774 - SCHINDLER CZ, a.s.		1 272,80 Kč
FD2	02-02877	511 10	15.08.2009	servis výtahů 07-09 773 - SCHINDLER CZ, a.s.		1 272,80 Kč
FD2	02-02971	511 10	31.08.2009	post.schránky - AirCar Praha s.r.o.		73 940,00 Kč
PBB	19-02236	475 10	30.09.2009	Předpisy 860 N DZ -	35 923,00 Kč	
PBB	19-02236	475 10	30.09.2009	Předpisy 860 N DZ -	95 086,00 Kč	
PO1	09-01128	501 50	08.09.2009	tmel,barva,barva,šňůra,váleček,klíč -		1 365,00 Kč
PO1	09-01128	501 50	08.09.2009	lepidlo na dlažbu,pistole,zámek,brusivo -		1 023,00 Kč
PO1	09-01128	511 10	08.09.2009	zasklení vchodových dveří -		1 356,00 Kč
					1 179 081,00 Kč	303 428,30 Kč

Stav ke dni: **30.09.2009**

Tvorba	1179081
Čerpání	303428,3
Stav	2667762,59